


## Руководство по монтажу соединительного комплекта ІК 01 О










Соединительный комплект <u>IK 01 О внешний</u> служит для соединения рам MF, рекомендуется применять совместно с <u>IK 01,</u> как дополнительные точки соединения с внешней стороны рамы.

## Состав комплекта:

- Скоба соединительная 8 шт.;
- Винт самонарезающий S 5.11 32 шт.

При установке <u>IK 01 О</u> между рамами необходимо прокладывать уплотнитель самоклеящийся, который входит в комплект <u>IK 01</u> или закупить отдельно арт. <u>G 10.5 G</u>.






Скобы соединительные крепятся к раме шкафа при помощи винтов, как показано на рисунке, отверстия для крепления сверлятся по месту установки винтами самонарезающими S 5.11.

Расположение ІК 010 должно быть равномерное с каждой стороны (спереди и сзади) и не мешать открыванию дверей.





Рекомендуется при применении комплекта <u>IK 01 О</u> отдельно от комплекта <u>IK 01</u> использовать кронштейн <u>LL 12</u>.

## Комплект поставки LL 12:

- Кронштейн для транспортировки 2 шт.;
- Винт оц. с внутренним шестигранником M12×30 4 шт.

<u>LL 12</u> монтируется в резьбовые отверстия рамы, предназначенные для крепления потолочной панели, диаметр резьбы 12 мм (как указано на рисунке).



## Контакты:

Тел.: (831) 437 – 44 - 44

E-mail: support@provento.ru

www.provento-electro.ru

Подписывайтесь на телеграм-канал Провенто, чтобы оперативно узнавать обо всех новинках, задать вопросы и быстро получить обратную связь от технических специалистов!



https://t.me/provento\_electro

